

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Sagsnr.	Lokation	VVS	MALING	TØMRER	FACADE	ANALYSE	INDRETNING	ØNSKE	SAMLE GRUPPER
A202	Egegårdsvej 16	*Radiator tjek	*Maling og Rep	*Fuger Vinduer *Montere dør *Blænde dør ved trappe *Akustikplader + belysning	*Solafskærmning på Velux		*Borde & Stole *Sensor over gavltrappe	*Køkkenbord *Køkkenbord + under skabe *EL sikringer	*Rumbehov Analyse *Nye lokaler
A338	Kirkesvinget 5	*Kloak (bad) lugtgener	*Lys maling over trappe (OBS bevar skridsikring) *Maling og Rep		*Vinduer (kolde rum)		*Borde & Stole		*Rumbehov Analyse *Nye lokaler
A378	Brandholms Allé 40		*Skimmelsvamp			*Rumbehov Analyse	*Borde & Stole		*Nye lokaler
A384	Slotsherrens Vænge 2A					*Rumbehov Analyse	*Borde & Stole		*Nye lokaler
A482	Else Sørensens vej 31		*Maling og Rep				*Borde & Stole *Omklædning 25 pers. *Rumopdeling		*Rumbehov Analyse *Nye lokaler
A539	Else Sørensens vej 20 Stue	*Ikke koldt vand			*Vinduer utætte		*Borde & Stole		*Rumbehov Analyse *Nye lokaler
A539	Else Sørensens vej 20 1.sal		*Alle Rum + Rep		*Dør åbner ikke *Utæt over trappe *Vinduer utætte		*Borde & Stole		*Rumbehov Analyse *Nye lokaler

A543	Valhøjs Allé 141		*Maling og Rep				*Borde & Stole *Komfur og Køk- kenbord *Lys over trappe		*Rumbehov Analyse *Nye lokaler
-------------	-----------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------

Fem adresser har behov for istandsættelse, og alle adresser har behov for inventar.