

# Internt Notat

**Dato:** 02-11-2022

**Sagsnummer:** 04.01.09-P20-1-22  
**Sagsbehandler:** Anne-Amalie Fenger  
**Ansættelsessted:** Park og Natur

**Til:** Klima- og Naturudvalget

## Status på forundersøgelse og reovering af springvand på Rådhuspladsen

Den 16. august 2022 anbefalede udvalget, at der blev givet en tillægsbevilling til en forundersøgelse og reovering af springvand på Rådhuspladsen. Der var en begrundet mistanke om, at bundkaret i springvandet kunne være utæt, idet der sivede vand ned i krybekælderen under selve bundkaret.

Teknisk forvaltning har nu i samarbejde med en ekstern rådgiver undersøgt forholdene nærmere. Og den eksterne rådgiver er anmodet om at udfærdige en rapport om status. Umiddelbart er der ikke konstateret utætheder i bundkaret. Og den nedsivning af vand, som er konstateret, skyldes antageligt kondens, som opstår i rummet.

Denne kondens kan have en negativ påvirkning af de elektriske installationer. Rådgiveren er derfor anmodet om, at komme med en anbefaling i forhold til, hvad der kan gøres af tiltag, for at modvirke kondens opstår. Denne anbefaling forventes forvaltningen at modtage inden for den næste uger, og arbejdet med udbedringen vil derefter blive iværksat. Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget præcist om omfanget af dette arbejde, men det står klart, at det opgaven er i mindre omfattende, end en situation hvor bundkaret havde været utæt.