





Hendriksholm Skole Revideret helhedsplan – August 2014



Udarbejdet af:

Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen
Teknisk Forvaltning

Hendriksholm Skole Bygninger



- A Hovedbygningen
- B Nordfløjen
- C Sydfløjen (Øen)
- D Villaen
- H Specialklassebygningen

Hendriksholm Skole Fakta

Adresse: Hendriksholms Boulevard 20
Grundareal: 30.880 m²
Etageareal: 9.630 m²
Skolen omfatter endvidere Kærhuset (450 m²), Ruskær 35.

Elevtal 2013/2014: 529 elever i de almindelige klasser
53 elever i specialklasserne

Historik:

1938 Skolen opføres
1956 Nordfløjen opføres
1972 Sydfløjen opføres
1995 Udvidelse af Nordfløjen
2010 Ombygning af Sydfløjen (Øen)
2010 Opførelse af ny specialklassebygning
2013 Renovering af Kærhuset
2013 Renovering af hovedindgang og sydlige skolegård

Karakteristik:

Skolen råder over 40 klasselokaler. Der er således i udgangspunktet rigelig kapacitet til 3 spor (30 hjemklasser) og 5 specialklasser. Klasserne varierer i størrelse fra ca. 50 m² i Hovedbygningen til ca. 65 m² i Sydfløjen.

Hovedbygningen er i 3 etager og Nordfløjen i en etage. Disse bygninger er opført i røde mursten med tegltag på hovedbygningen og tagpap på Nordfløjen.

Sydfløjen ("Øen") er en 2-etages bygning i gule mursten med lette facadepartier og tagpaptag.

Udearealerne er veldefinerede med 2 gårdum omkranset af bygninger, samt de grønne rum - henholdsvis boldbanen mod syd og legepladsen mod nord - omkranset af tæt beplantning. Der er en del støj fra Avedøre Havnevej i forhold til det nordlige legeområde.

Hendriksholm Skole

Undervisning Indskoling	0. klasse - 2. klasse er placeret i Nordfløjen. Der er afsat plads til værkstedsaktiviteter og holdarbejde. 3. klasse er placeret i Hovedbygningen sammen med mellemtrins klasserne.
SFO I	SFO I samler børn fra 0.klasse - 3.klasse. Aktiviteterne er fordelt på 2 adresser, dels i Nordfløjen sammen med indskolingen, og dels i Kærhuset uden for skolens område. SFO I "Junglen" i Nordfløjen er normeret til 150 børn, mens SFO I "Kærhuset" er normeret til 70 børn. • Forslag: Ombygning af og tilbygning til Nordfløjen således at indskolingen og hele SFO I kan samles i et integreret indskolingsafsnit med fleksibel lokaleanvendelse.
Undervisning Mellemtrin	4. klasse – 5. klasse er placeret i Hovedbygningen. Der mangler plads til værkstedsaktiviteter og holdarbejde (forslag om etablering er medtaget nedenstående under "faglokaler"). 6. klasse er placeret i Sydfløjen sammen med udskolingsklasserne.
SFO II	SFO II samler børn fra 4. klasse – 6. klasse. Aktiviteterne er også her fordelt på 2 adresser, dels i hovedbygningens sidefløje, og dels i Kærhuset uden for skolens område. SFO II "Klub 27" i sidefløjene er normeret til 140 børn, mens SFO II "Kærhuset" er normeret til 20 børn. • Forslag: Ombygning af lokalerne i sidefløjene, herunder etablering af en trappeforbindelse mellem lokalerne.
Undervisning Udskoling	7. klasse – 9. klasse er placeret i Sydfløjen ("Øen"). I bygningen er der fællesrum, der anvendes til værkstedsaktiviteter og holdarbejde.
Faglokaler	Skolens faglokaler befinder sig dels i hovedbygningen og dels i stueetagen i Sydfløjen. Faglokalerne i Sydfløjen er etableret i 2010 og er velfungerende. Faglokalerne i hovedbygningen trænger til mindre tilpasninger for at leve op til nutidige undervisningskrav. • Forslag: Ombygning af faglokalerne i Hovedbygningen samt etablering af områder til værkstedsaktiviteter og holdarbejde. Det eksisterende biologilokale ombygges til multi-værksted for natur og teknik, og det eksisterende håndarbejdslokale ombygges til "ren" billedkunst og sy-værksted.
Idrætsfaciliteter	Skolen har to gymnastiksale. Der er endvidere en teatersal i Nordfløjen, der anvendes til idræt og bevægelse.
Specialundervisning	Skolen har 5 specialklasser som er placeret i særskilt bygning. Bygningen, der er opført i 2010, er velfungerende og er bl.a. indrettet til kørestolsbrugere.
Pædagogisk Læringscenter	Det nuværende pædagogiske læringscenter befinder sig i hovedbygningen. Faciliteterne er spredt over flere lokaler på flere etager og har ikke hensigtsmæssig indretning og størrelse i forhold til de aktuelle krav. • Forslag: Tilbygning og ombygning af det eksisterende skolebibliotek,

således at der bliver mulighed for at indrette et tidssvarende pædagogisk læringscenter.

Kantine	Skolen har ikke en kantine.
Festsal	Skolen har ikke en egentlig festsal. Der mangler en samlingssal til et større antal mennesker, hvor eksempelvis indskolingsafdelingen, børn og forældre kan samles. • <i>Forslag: Udvidelse af teatersalen i Nordfløjen til dette formål.</i>
Lærerarbejdspladser	Der er indrettet plads til ca 40 arbejdspladser i Hovedbygningen til lærerforberedelse mv, primært i Hovedbygningen.
Lærerværelse/ personalerum	Lærerværelse er placeret i hovedbygningen på 1.sal. Såvel lærerværelse som garderobe og toiletter trænger til renovering. (Forslag om renovering er medtaget nedenstående under "administration").
Administration	Administrationen findes i hovedbygningen på 1.sal. SFO-lederen har kontor i forbindelse med SFO II. • <i>Forslag: Ombygning af administrationsafsnittet, således at der bliver plads til hele skoleledelsen, sekretærerne, psykolog m.m. Samtidigt indrettes der mødefaciliteter, og personalefaciliteterne på samme etage renoveres.</i>

Udearealer

En del af skolens udearealer er renoveret gennem de sidste år. Dette gælder den store centrale gård med amfiteater og skolen hovedindgang samt arealet omkring "Øen". Her er der anlagt nye trapper, ny belægning og støttemure mv. samt indrettet nye legemuligheder.

Lege- og opholdspladser	Der findes et legeområde til indskolingen nord for Nordfløjen mod Fritz Møllers Vej. Legeområdet er støjbelastet fra trafik på Avedøre Havnevej. • <i>Forslag: Etablering af støjafskærmning af det nordlige legeområde (ønsket af skolebestyrelsen).</i> Derudover er der etableret legeudstyr dels i den nordlige gård og ved gangbroen over Avedøre Havnevej. Den nordlige gård har stadig kanter af jernbanesveller og trænger til renovering. • <i>Forslag: Renovering og nyindretning af skolegården mellem Hovedbygningen og Nordfløjen. Udførelsen skal følge de foreslåede tilbygninger til Nordfløjen og Pædagogisk Læringscenter.</i> • <i>Forslag: Omlægning af udeområderne ved SFO II og Sydfløjen. Udførelsen skal følge den foreslåede indflytning af hele SFO II på skolen.</i> Der er endvidere et legeområde ved Kærhuset, der er beliggende uden for skolens område.
------------------------------------	---

Bevægelse og motion	Der findes en boldbane med græs omgivet af en cinders-løbebane. Derudover findes en multibane med asfalt.
----------------------------	---

Udeundervisning	Der findes ikke rum til udendørs undervisning.
Udendørs aula	Den centrale skolegård er udformet som amfiteater med en scene og kan rumme alle skolens elever.
Adgang og parkering	Der er anlagt parkeringspladser på vejarealet på Hendriksholms Boulevard, dog problematisk på grund af ud bakkende biler, hvor børnene færdes. Der er cykelparkering mod Hendriksholms Boulevard på skolens areal.
Funktion i byen	Skolen bidrager med de mange træer i skel til et grønt indtryk i forhold til de omkransende veje (Avedøre Havnevej, Fritz Møllers Vej, Hendriksholms Boulevard).

Forslag


På de følgende sider beskrives de enkelte forslag, der indgår i helhedsplanen for skolen.

Hendriksholm Skole


Eablering af indskoling i Nordfløj

Nordfløjen ombygges og udvides, så den kan rumme hele indskolingen. De små klasselokaler udvides, således at de kan fungere som basisrum for undervisning og SFO. Der etableres større samlings- og værkstedsrum for undervisning og SFO.

Lokalebehovet i indskolingen kan delvis dækkes ved en mere fleksibel anvendelse af lokalerne. For at kunne rumme alle børnene i SFO I på skolen vil det dog være nødvendigt at forøge størrelsen på basislokalerne, dels ved at inddrage gangarealer, og dels ved at udbygge mod skolegården.



STUEPLAN



KÆLDER-PLAN

Økonomi

Forslaget omfatter følgende:

- Udvidelse af eksisterende klasseværelser.
- Fælleslokalet udvides mod nord.
- Ombygning af eksisterende SFO-område.
- Generel renovering af hele det berørte område.


Pris: 12.100.000 kr. (2015-niveau)

Hendriksholm Skole

Ombygning af lokaler til SFO II samt værksteder i hovedbygning

Lokalerne under gymnastiksalene ombygges til mere hensigtsmæssig anvendelse som SFO, og der etableres en trappeforbindelse mellem lokalerne.

Fællesbrug med undervisningen af de kreative faglokaler vil også udvide SFO II's områder. Ved at gennemføre ovennævnte ombygninger, vil der skabes plads til, at lokalerne kan rumme alle børnene i SFO I og II og benyttes til undervisning.



Økonomi

Forslaget omfatter følgende:

- Ombygning af eksisterende lokaler til SFO- og klubformål, herunder værksteder.
- Generel renovering af de berørte områder.


Pris: 1.180.000 kr. (2015-niveau)

Hendriksholm Skole

Etablering af eleverarbejdspladser og grupperum samt ombygning af faglokaler

For at udvide undervisningsmulighederne i hovedbygningen, etableres der eleverarbejdspladser og grupperum.

Faglokalerne i hovedbygningen trænger til mindre tilpasninger for at leve op til moderne undervisningskrav. Eksisterende biologi-, fysik- og kemi-lokale ombygges til "multi-værksted" for natur og teknik. Eksisterende håndarbejdslokale ombygges ligeledes til "multi-værksted", således der kan opnås en fleranvendelse af lokalet.



Økonomi

Forslaget omfatter følgende:

- Ombygning af eksisterende faglokaler.
- Generel renovering af det berørte område.

Pris: 4.600.000 kr. (2015-niveau)


Hendriksholm Skole

Nyt Pædagogisk Læringscenter

Det nuværende pædagogiske læringscenter befinder sig i hovedbygningen. Faciliteterne er spredt over flere lokaler på flere etager og har langt fra den størrelse, der er passende til at opfylde kraven til et moderne pædagogisk servicecenter.

En del af det eksisterende skolebibliotek foreslås ombygget og suppleret med tilbygning i gården mod øst, således at der bliver mulighed for at indrette et egentligt pædagogisk læringscenter.

Den resterende del af det eksisterende bibliotek på 1. sal tænkes anvendt til elevarbejdspladser, grupperum og mødefaciliteter.



Økonomi

Forslaget omfatter følgende:

- Udvidelse af eksisterende pædagogiske læringscenter.
- Ombygning af eksisterende pædagogiske læringscenter.
- Generel renovering af det berørte område.


Pris: 11.400.000 kr. (2015-niveau)

Hendriksholm Skole

Udvidelse af nordre sal samt midlertidig retablering af berørte udearealer

Skolen har ingen steder, hvor eksempelvis indskolingsafdelingen, børn og forældre kan samles. Skolen har derfor brug for en samlingssal til et større antal mennesker og ønsker salen ved indskolingen (Nordfløjen) udvidet.

Salen i indskolingsafdelingen (Nordfløjen) udvides mest muligt i forhold til byggelinjen, således at den kan rumme den samlede indskoling samt benyttes til diverse andre arrangementer.



Økonomi

Forslaget omfatter følgende:

- Udvidelse af eksisterende teatersal.


Pris: 2.950.000 kr. (2015-niveau)

Hendriksholm Skole

Ombygning af administrationen, inkl. inddragelse af gang

Lærerværelse er placeret i hovedbygningen på 1.sal. Såvel lærerværelse som garderobe og toiletter trænger til renovering / nyindretning.

Administrationsgangen ombygges, således at der bliver plads til skoleledelsen, sekretærerne, mm., og der indrettes mødefaciliteter. Der er mange kvadratmeter til rådighed, og der kan indrettes kontorer mv. til hele ledelsen ved en ombygning.



PLAN - 1.SAL.

Økonomi

Forslaget omfatter følgende:

- Ombygning af eksisterende lærerværelse og administrationsgang.
- Generel renovering af de berørte områder.

Pris: 2.400.000 kr. (2015-niveau)

Hendriksholm Skole

Renovering og etablering af legeareal for indskoleingen og renovering af nordgård

I helhedsplanen indgår der en udbygning af nordfløjen og etablering af et nyt pædagogisk læringscenter, som får stor indflydelse på funktionerne i den nordlige gård. Da gårdrummet tillige er nedslidt med gamle jernbanesveller, asfaltfliser mv. vil det være hensigtsmæssigt at hele gården renoveres og planlægges i sammenhæng med udbygningen af nordfløjen.



Økonomi

Den afsatte økonomi dækker genetablering af legefunktioner samt tilsluttende belægningsarbejder mv. i forhold til udbygningsplaner. Derudover dækker beløbet en renovering af den lille skolegård, der er utidssvarende og med en dårlig belægning (asfaltsten og sveller)

Pris: 2.800.000 kr. (2015-niveau)

Hendriksholm Skole

Etablering af støjmur mod Avedøre havnevej ved SFO nordfløj

Det nordlige legeareal ved indskolingen er støjbelastet som følge af beliggenheden ud mod Avedøre Havnevej, og det er et ønske at gøre forholdene bedre for børnene, så det i højere grad er rart at være ude.

Mod det sydlige legeområde og mod boldbanen findes en eksisterende tilplantet støjvold.



Økonomi

Beløbet dækker opsætning af en tilplantet grøn støjmur

Pris: 624.000 kr. (2015-niveau)

Hendriksholm Skole

Renovering af udeområde til anvendelse af SFO II samt fjernelse af sveller

I forbindelse med samlingen af SFO II vil der blive behov for omlægning af udeområderne, så de bliver velegnede til de mange nye børn.

Økonomi

Beløbet etablering af nye legeområder inkl. nyt legeudstyr. Det er vigtigt, at udearealerne planlægges i nøje sammenhæng med bygningsændringerne.

Pris: 1.500.000 kr. (2015-niveau)